

MR

IMPER CASTHER

TAPA GOTERAS

CASTHER®

Hecho en México para:
Pinturas Casther S.A. de C.V.

Av. Revolución 2580 / Col. Prados del Nilo
C.P. 44840 / Guadalajara, Jalisco, México.
T. (52 33) 3635 8987 y 3635 9462

DE VENTA EN LA FÁBRICA
Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Asistencia Técnica

Comunicarse a los teléfonos:
01(33) 3838 8642 / 01(33) 3860 1010

GUÍA DE APLICACIÓN

IMPERCASTHER

TAPA GOTERAS

El **TAPA GOTERAS IMPERCASTHER®** Es un producto formulado para sellar grietas, que ofrece excelente flexibilidad, alta adherencia, y una destacada resistencia tanto a la alcalinidad del concreto como a las condiciones climáticas.



VENTAJAS

- Una vez seco, obtendrá una buena flexibilidad.
- Buena adherencia a la superficie.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Fácil aplicación.
- No se fisura.



RECOMENDACIONES

- No se aplique en días lluviosos, cuando la superficie se encuentre húmeda, ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10°C o mayor a 40°C.
- No mezclarlo con otros productos.
- Almacenarlo en un lugar seco y fresco con su tapa herméticamente colocada.
- No se recomienda para protección de albercas, cisternas y lugares de inmersión continua.



PRESENTACIONES

1L / 4L



Blanco



INSTRUCCIONES

APLICACIÓN

- La superficie a resanar deberá estar perfectamente seca y limpia (libre de grasa, aceite, polvo, moho, lama, tierra y recubrimientos viejos).
- Si la superficie presenta grietas grandes, antes de repararlas deberá humedecerlas ligeramente con agua y dejarlas secar **durante 24 horas**.
- Antes de aplicar, agite el producto con movimientos circulares, desde el fondo hacia arriba, esto para incorporar cualquier asentamiento y tener una mezcla uniforme.
- Se recomienda no diluir el producto, pero en caso de ser necesario, se podrá **diluir con agua a un 2% como máximo**, esto con el fin de obtener un resultado satisfactorio.
- Puede aplicarse con Espátula o Llana de metal.
- El producto debe aplicarse en capas sucesivas, permitiendo un **tiempo de secado de entre 2 a 3 horas entre cada una**. Según el grosor o el nivel de daño de la superficie, será necesario **aplicar de dos hasta tres capas** para lograr una reparación adecuada.
- Resane cualquier grieta que exista en la superficie y espere a que seque completamente el producto.
- Al terminar la aplicación se recomienda lavar el equipo de forma inmediata con agua limpia.

IMPORTANTE

Este producto no deberá mezclarse con otros productos que no sean recomendados por escrito de parte nuestra. No se aplique en días lluviosos, cuando la superficie se encuentre húmeda, ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10°C o mayor a 40°C.

Se recomienda mantener el envase cerrado y en posición vertical en un lugar fresco y seco. Siguiendo nuestras recomendaciones, este producto podrá ser usado dentro de los 12 meses posteriores a su fecha de fabricación.

Para mayor información puede consultar la ficha técnica. Para comentarios o asesorías relacionadas con la aplicación de nuestros productos, no dude en llamarnos.